


1:16

16010

PAINTING GUIDE / СХЕМА ОКРАСКИ

Paint number ■ Номер краски



Color chart
Таблица цветов

Nr	Vallejo	TESTORS	TAMIYA	HUMBROL	REVELL	Mr. Color	Color	Цвет
1	950	1749	XF1	33	8	33	Black	Черный
2	817	1550	XF7	60	36	3	Red	Красный
3	839	1510	XF8	25	56	5	Blue	Синий
4	951	1768	XF2	34	5	62	White	Белый
5	864	2734	X11	75	90	8	Steel	Стальной
6	887	1711	XF51	155	46	38	Olive Drab	Оливково-зеленый
7	965	1718	XF17	15	56	5	Dark Blue	Темно-синий
8	814	1540	XF64	186	381	29	Red Brown	Красно-коричневый
9	815	1516	XF15	61	35	51	Skin Tone	Телесный
10	971	1706	XF14	65	55	52	Green Grey	Серо-зеленый
11	916	1735	XF60	83	39	89	Dark Yellow	Темно-желтый

MiniArt

Netherlands Musketeer

1:16

16010

XVII CENTURY

ATTENTION

Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximite d'une flamme nue, et aerier la piece de temps en temps.
Pour retirer les pieces hors du cadre, utiliser des ciseaux speciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles

ZUR BEACHTUNG

Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellerschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
Die Bedeutung der Symbols finden Sie unten in dieser

УВАГА

Під час використання клею та фарби, всі роботи проводити у провітрюваному приміщенні по далі від джерела вогню.
Деталі відкривати від литників ножом або іншим ріжучим інструментом.
Зачистити облію і місця зрізу за допомогою надфіля та наждакового паперу.
Складання моделей проводити сгідно схеми складання. Для зручності складання кожна деталь відзначена номером.

ATTENZIONE

Non usare colla e vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
Vedere in fondo a questa colonna per il signifi

ВНИМАНИЕ

При использовании клея и красок, все работы производить в проветриваемом помещении вдали от источников огня.
Детали отделять от литников ножом или другим режущим инструментом.
Зачистить облой и места среза при помощи надфиля и наждачной бумаги.
Сборку моделей производить согласно схеме сборки. Для удобства сборки каждая деталь обозначена номером.

CAUTION

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.
When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
See the bottom of this column for the meaning of symbols.

